

metabo®

W 1100-115

W 1100-125

W 1150-125

WP 1200-115 RT

WP 1200-125 RT

WE 1500-125 RT








WE 1500-150 RT


WEV 1500-125 RT

WEV 1500-125 Quick RT



sl Izvirna navodila 5






		W 1150-125 *1) 01238..	W 1100-115 *1) 01236..	W 1100-125 *1) 01237..	WP 1200-115 RT *1) 01390..	WP 1200-125 RT *1) 01240..	WE 1500-125 RT *1) 01241..	WE 1500-150 RT *1) 01242..	WEV 1500-125 RT *1) 01243..	WEV 1500-125 Quick RT *1) 01243..
D_{max}	mm (in)	125 (5)	115 (4 1/2)	125 (5)	115 (4 1/2)	125 (5)	125 (5)	150 (6)	125 (5)	
t_{max1}; t_{max3}; t_{max4}	mm (in)				6 ; 6 ; 15 (1/4 ; 1/4; 19/32)					
M / I □	- / mm (in)				M 14 / 16 (5/8)					
n₀	min ⁻¹ (rpm)	11000	11000	11000	11000	11000	11000	9600	3500- 11000	
P₁	W	1150	1100	1100	1200	1200	1500	1500	1500	
P₂	W	850	820	820	880	880	1010	1010	1010	
m	kg (lbs)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	
a_{h,AG}/K_{h,AG}	m/s ²	6 / 1,5	6 / 1,5	6 / 1,5	6 / 1,5	6 / 1,5	9 / 1,5	9 / 1,5	11,4/1,5	
a_{h,DS}/K_{h,DS}	m/s ²	4,2 / 1,5	4,2 / 1,5	4,2 / 1,5	4,2 / 1,5	4,2 / 1,5	5,3 / 1,5	5,3 / 1,5	5,3 / 1,5	
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	94 / 3	94 / 3	94 / 3	94 / 3	94 / 3	90 / 3	90 / 3	95 / 3	
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	102 / 3	102 / 3	102 / 3	102 / 3	102 / 3	98 / 3	98 / 3	103 / 3	

CE *2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU
 *3) EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021, EN IEC 63000:2018

2024-10-09, Bernd Fleischmann 
 Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
 *4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany



*1

		TYPE
1	1.1	B / C
	2.1	A / C
2	2.2	A
	2.3	A
3	2.4	A / C
	3.1	-
4	4.1	A / B / C
	4.2	-
5	5.1	B / C
	5.2	-

*1 $\varnothing_{\max} = 115 \text{ mm (4 1/2")}$ 630351000
 $\varnothing_{\max} = 125 \text{ mm (5")}$ 630352000
 $\varnothing_{\max} = 150 \text{ mm (6")}$ 63035300

(A)



(M 14) 6.30706

(B)



(M 14) 316047600

Izvirna navodila

1. Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo: Ti kotni brusilniki, označeni s tipom in serijsko številko *1), ustrezano vsem zadetnim določbam smernic *2) in predpisov *3). Tehnična dokumentacija pri *4) - glejte stran 3.

2. Pravilna uporaba

Kotni brusilniki so z originalno dodatno opremo Metabo primerni za brušenje, brušenje s smirkovim papirjem, dela z žičnatimi ščetkami in rezalno brušenje kovine, betona, kamna in podobnih materialov brez uporabe vode.

Za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe, odgovarja uporabnik.

Upoštevati je treba splošno priznane predpise za preprečevanje nesreč in priložene varnostne napotke.

3. Splošni varnostni napotki



Upoštevajte besedila, označena s tem simbolom, da zagotovite lastno varnost in varnost svojega električnega orodja!



OPOZORILO – Za zmanjšanje tveganja poškodb preberite navodila za uporabo.



OPOZORILO – Preberite vse varnostne napotke, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Če spodaj navedenih napotkov ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, požara in/ali težkih poškodb.

Vse varnostne napotke in navodila hranite za prihodnjo uporabo.

Električno orodje vedno predajte naprej skupaj s temu dokumenti.

4. Posebni varnostni napotki

4.1 Splošni varnostni napotki za brušenje, brušenje z brusnim papirjem, dela z žičnimi ščetkami ali rezalno brušenje:

a) To električno orodje lahko uporabite kot brusilnik, brusilni papir, žično krtačko, rezalnik za luknje ali rezalnik. Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in podatke, ki jih prejmete skupaj z napravo. Če naslednjih navodil ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, požara in/ali težkih poškodb.

b) **To električno orodje ni primerno za poliranje.** Uporabe, za katere električno orodje ni predvideno, lahko povzročijo ogrožanja in poškodbe.

c) **Električnega orodja ne uporabljajte v namene, za katere ni izrecno zasnovano in predvideno s strani proizvajalca.** Tovrstna

predelava lahko vodi do izgube nadzora in resnih telesnih poškodb.

d) **Ne uporabljajte obdelovalnega orodja, ki ni bilo posebej predvideno in priporočeno s strani proizvajalca za to električno orodje.** Samo zato, ker lahko opremo pritrdirite na svoje električno orodje, vam to še ne zagotavlja varne uporabe.

e) **Dovoljeno število vrtljajev priključka mora biti najmanj tako visoko, kot je najviše število vrtljajev, navedeno na električnem orodju.** Obdelovalno orodje, ki se vrtil hitreje, kot je dovoljeno, se lahko zlomi in odleti v zrak.

f) **Zunanji premer in debelina priključka morata ustrezati dimenzijskim podatkom vašega električnega orodja.** Nepravilno dimenzioniranih priključkov ni možno dovolj zavarovati oz. nadzorovati.

g) **Mere za pritrdiritev orodja se morajo ujemati z merami pritrdirilnih sredstev električnega orodja.** Obdelovalno orodje, ki se točno ne pritrdi na električno orodje, se vrtil neenakomerno, močno vibrira in lahko povzroči izgubo nadzora.

h) **Ne uporabljajte poškodovanega orodja. Pred vsako uporabo preglejte obdelovalno orodje kot npr. brusilne plošče glede luščenja in razpok, brusilne krožnike glede razpok, obrabljenosti ali močne izrabljenosti, žične krtače pa glede zrahljanih ali zlomljenih žic.** V primeru padca električne naprave ali priključek preverite, če sta se naprava ali priključek poškodovala, oz. uporabite nepoškodovan priključek. Če ste obdelovalno orodje pregledali in ga nato vstavili, se morate vi in v bližini nahajajoče se osebe odmakniti iz območja vrtečega se obdelovalnega orodja in pustiti napravo, da eno minuto deluje pri najvišjem številu vrtljajev. Poškodovan obdelovalno orodje se med tem časom testiranja običajno zlomi.

i) **Uporabljajte osebno zaščitno opremo.** Glede na aplikacijo uporabite zaščito za cel obraz, zaščito za oči ali zaščitna očala. V kolikor je primerno, nosite masko proti prahu, glušnike, zaščitne rokavice ali poseben predpasnik, ki vas varujejo pred delci brušenja in materiala. Oči zaščitite pred tukji, ki letijo naokrog in nastajajo pri različnih aplikacijah. Protiprašne ali dihalne maske morajo filtrirati prah, ki nastaja pri uporabi. Če ste dalj časa izpostavljeni hrupu, lahko pride do poslabšanja sluha.

j) **Pri drugih osebah bodite pozorni na varno oddaljenost do vašega delovnega območja.** Vsak, ki stopi v delovno območje, mora nositi osebno zaščitno opremo. Odlomljeni deli obdelovalna ali zlomljeni priključki lahko odletijo pri in povzročijo poškodbe tudi zunaj neposrednega delovnega območja.

k) **Pri delih, pri katerih lahko s priključkom zadenete prikrite električne vode ali lastni priključni kabel, vedno držite električno orodje samo za izolirane površine ročaja.** Stik z vodom,

sl SLOVENSKO

ki je pod napetostjo, lahko naelektri tudi kovinske dele naprave in vodi do električnega udara.

I) Priključnega kabla ne približujte vrtečim priključkom. Če izgubite nadzor nad napravo, se priključni kabel lahko pretrga ali zaplete ter potegne vašo roko do vrtečega priključka.

m) Nikoli ne odložite električnega orodja, dokler se obdelovalno orodje popolnoma ne ustavi. Vrteči priključek lahko pride v stik z odlagalno površino in izgubite lahko nadzor nad električno napravo.

n) Električno orodje ne sme delovati, ko ga prenašate. Vaša oblačila so lahko po naključnem stiku z vrtečim se obdelovalnim orodjem zagrabljena in obdelovalno orodje se lahko zarine v vaše telo.

o) Redno čistite prezačevalne odprtine svojega električnega orodja. Ventilator motorja povleče prah v ohišje in močno nabiranje kovinskega prahu lahko povzroči električne nevarnosti.

p) Električnega orodja ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov. Iskre lahko povzročijo vžig teh materialov.

q) Ne uporabljajte obdelovalnega orodja, ki potrebuje tekoče hladilno sredstvo. Uporaba vode ali drugih hladilnih sredstev lahko vodi do električnega udara.

4.2 Povratni udarec in ustrezna varnostna opozorila

Povratni udarec je nenadna reakcija zaradi zataknjenega ali blokiranega vrtečega se obdelovalnega orodja, kot npr. brusilne plošče, brusilnega krožnika, žične krtače itd. Zatikanje ali blokiranje vodi do nenadne zaustavitve vrtečega se obdelovalnega orodja. S tem je pospešeno nenadzorovan električno orodje v nasprotni smeri vrtenja obdelovalnega orodja na mestu blokiranja. Če se npr. brusilna plošča zatagne ali zablokira v obdelovancu, se lahko rob brusilne plošče, ki se spušča v obdelovanco, ujame in s tem uide brusilna plošča ali povzroči povratni udarec. Brusilna plošča se nato premika proti ali stran od upravljalca, odvisno od smeri vrtenja plošče na mestu blokiranja. Pri tem se brusilne plošče lahko tudi zlomijo.

Povratni udar je posledica napačne uporabe električnega orodja in/ali napačnih delovnih pogojev. Lahko ga preprečite z ustrezнимi ukrepimi, ki so opisani v nadaljevanju.

a) Električno orodje dobro držite in svoje telo in roke postavite v položaj, v katerem lahko nadzorujete sile povratnega udarca. Vedno uporabljajte dodatni ročaj, če je ta na voljo, da imate največji možni nadzor nad silami povratnega udarca ali reakcijskimi momenti pri zagonu. Upravljač lahko z ustrezнимi previdnostnimi ukrepimi obvladuje sile povratnega udarca in reakcije.

b) Svojih rok nikoli ne držite v bližini vrtečega se obdelovalnega orodja. Obdelovalno orodje se lahko ob povratnem udarcu premakne po vaši roki.

c) S telesom se izogibajte območja, v katerem se bo premikalo električno orodje v primeru povratnega udarca. Povratni udarec potisne električno orodje v nasprotni smeri premikanja brusilne plošče na mestu blokiranja.

d) Posebej previdno delajte v območju kotov, ostrih robov itd. Preprečite, da bi obdelovalno orodje udarilo ob obdelovanec in se zanj zataknilo. Vrteče se obdelovalno orodje je pri kotih, ostrih robovih ali, ko se odobje, nagnjeno k temu, da se zatakne. To povzroči izgubo nadzora ali povratni udarec.

e) Za zaščaganje lesa ne uporabite lista za verižno žago, segmentiranih diamantnih rezalnih plošč z več kot 10-mm razmikom med segmenti ali nazobčanega lista žage. Takšno obdelovalno orodje lahko velikokrat povzroči povratni udarec in izgubo nadzora.

4.3 Posebni varnostni napotki za brušenje in rezalno brušenje:

a) Uporabljajte brusilno orodje, ki je dovoljeno izključno za vaše električno orodje, ter zaščitni pokrov za to brusilno orodje. Brusilno orodje, ki ni predvideno za to električno orodje, ne more biti zadostno zavarovano in je nezanesljivo.

b) Kolenaste brusne plošče je treba montirati tako, da njihova brusna površina ne moli preko ravni roba zaščitnega pokrova. Napačno montirane brusne plošče, ki moli preko ravni roba zaščitnega pokrova, ni mogoče zadostno izolirati.

c) Zaščitni pokrov mora biti varno nameščen na Električno orodje in nastavljen tako, da doseže najvišjo mero varnosti, t.j. najmanjši del brusilnega orodja kaže proti upravljalcu. Zaščitni pokrov pomaga varovati upravljalca pred odolomljenimi delci obdelovanca, naključnim stikom z brusilnim orodjem ter iskrami, ki bi lahko zanetile oblačila.

d) Brusilno orodje lahko uporabljate samo za priporočene možnosti uporabe. Npr. nikoli ne brusite s stransko površino rezalne plošče.

Rezalne plošče so predvidene za odstranjevanje materiala z robom plošče. Stranske sile na ta brusilna telesa lahko povzročijo razbitje plošče.

e) Vedno uporabljajte nepoškodovanov vpenjalno prirobnico ustrezne velikosti in oblike za vašo izbrano brusilno ploščo. Ustrezna prirobnica podpira brusilno ploščo in tako zmanjša nevarnost zloma brusilne plošče.

Prirobnica za rezalno ploščo se lahko razlikuje od prirobnice za druge brusilne plošče.

f) Ne uporabljajte obrabljenih brusilnih plošč večjih električnih orodij. Brusilne plošče za večja električna orodja niso narejene za višje število vrtljajev manjših električnih orodij in se zato lahko zlomijo.

g) Pri uporabi plošč za dvojni namen vedno uporabite primerni zaščitni pokrov za zadevno delo. Če ne uporabljate pravilnega zaščitnega pokrova, potrebna zaščita ne bo zagotovljena in lahko pride do hudih telesnih poškodb.

4.4 Nadaljnji posebni varnostni napotki za rezalno brušenje:

- a) Preprečite blokiranje rezalne plošče ali premočno pritiskanje nanjo. Ne izvajajte prekomerno globokih rezov. Preobremenitev rezalne plošče poveča njeno obremenitev in sposobnost preprečevanja zatikanja ali blokiranja in s tem možnost povratnega udarca ali zloma brusilnega orodja.
- b) Izogibajte se območja pred in za vrtečo se rezalno ploščo. Če rezalna plošča pomikate stran od sebe po obdelovancu, se lahko v primeru povratnega udarca električno orodje, z vrtečo se ploščo, obrne v vašo smer.

c) Če se rezalna plošča zataknje ali če prekinete z delom, izključite električno orodje in ga držite pri miru, dokler se plošča ne ustavi. Nikoli ne poskušajte vrteče se rezalne plošče potegniti iz reza; to lahko povzroči povratni udarec. Ugotovite in odpravite vzrok za zatikanje.

d) Električnega orodja ne smete ponovno vklipiti, dokler se nahaja v obdelovancu. Počakajte, da rezalna plošča doseže svoje maksimalno število vrtljajev, preden previdno nadaljujete z rezom. V nasprotnem primeru se lahko plošča zataknje, skoči iz obdelovanca ali povzroči povratni udarec.

e) Podprite plošče ali večje obdelovance, da se izognete tveganju povratnega udarca zaradi zataknjenje rezalne plošče. Veliki obdelovanci se lahko pod lastno težo upognjejo. Obdelovanec mora biti podprt na obeh straneh plošče kakor tudi v bližini reza ter roba.

f) Bodite še posebej pozorni pri "potopnih rezih" v stene ali druga vidna območja. Potopljena rezalna plošča lahko ob rezu v plinske ali vodovodne napeljave, električne napeljave ali druge objekte povzroči povratni udarec.

g) Ne izvajajte ukrivljenih rezov. Preobremenitev rezalne plošče poveča njeno obremenitev in sposobnost preprečevanja zatikanja ali blokiranja in s tem možnost povratnega udarca ali zloma brusilnega orodja, kar lahko vodi do hudih telesnih poškodb.

4.5 Posebna varnostna opozorila za brušenje s smirkovim papirjem:

a) Uporabljajte brusilne papirje ustrezne velikosti in pri izboru brusilnih papirjev upoštevajte navodila proizvajalca. Brusilni papir, ki sega preko brusilne plošče, lahko povzroči poškodbe kakor tudi vodi do blokiranja, strganja brusilnega papirja ali do povratnega udarca.

4.6 Posebni varnostni napotki za delo z žičnimi ščetkami:

a) Pazite, da žična ščetka tudi pri običajni uporabi izgublja žične delčke. Žičk ne smete preobremeniti s previsokim pritisnim tlakom. Žični delčki, ki odletijo stran, lahko brez težav prodrejo skozi tanko obleko in/ali v kožo.

b) Če se priporoča uporabo zaščitnega pokrova, morate preprečiti, da bi zaščitni pokrov in žična ščetka prišla v stik. Okroglo in

lončaste ščetke lahko povečajo premer zaradi pritisnega tlaka in centrifugalnih sil.

4.7 Nadaljnji varnostni napotki:

OPOZORILO – Vedno nosite zaščitna očala.



Nosite glušnike.



OPOZORILO – Električno orodje vedno uporabljajte z obema rokama.



Zaščitnega pokrova za brušenje ne uporabljajte pri rezalnem brušenju. Pri delih z rezalnimi ploščami je treba zaradi varnosti uporabiti zaščitni pokrov za rezalno brušenje.

Ne uporabljajte segmentiranih diamantnih rezalnih plošč s segmentnimi zarezami > 10 mm. Dovoljeni so samo negativni segmentni rezalni koti.

Vezane rezalne plošče uporabite samo, če so ojačene.

Uporabite elastične vmesne sloje, če so ti na voljo z brusilnimi pripomočki in če so potrebni.

Upoštevati je treba napotke proizvajalca orodja ali dodatne opreme! Plošče zaščitite pred mastjo in udarci!

Obdelovalno orodje je treba hraniti in z njimi ravnavi previdno in v skladu z navodili proizvajalca.

Rezalnih plošč nikoli ne uporabljajte za grobo struženje ali posnemanje robov! Rezalne plošče ne smejo biti izpostavljene stranskemu pritisku.

Obdelovanec je treba čvrsto vpeti in zavarovati, da se ne more premikati npr. s pomočjo vpenjalnih naprav. Veliike obdelovance je treba zadostno podpreti.

Pri uporabi obdelovalnega orodja z navojnim vstavkom, se konec vretena ne sme dotikati dna luknje brusilnega orodja. Pazite, da je navoj v obdelovalnem orodju dovolj dolg za celotno dolžino vretena. Navoj v obdelovalnem orodju se mora prilegati na navoj na vretenu. Za dolžino vretena in navoj vretena glejte 3. stran in poglavje 14. Tehnični podatki.

Priporočljivo je, da uporabljate primerno stacionarno odsesovalno napravo. Vedno predpriklopite FI-zaščitno stikalo (RCD) z najvišjim tokom 30 mA. V primeru, da FI-zaščitno stikalo izključi kotni brusilnik, je treba stroj pregledati in očistiti. Glejte poglavje 9. Čiščenje.

Poskrbite, da pri delu v prašnih pogojih ne bodo prezračevalne odprtine zamašene. Če je treba odstraniti prah, električno orodje najprej ločite od električnega omrežja (uporabite nekovinske predmete) in preprečite poškodbe notranjih delov.

Poškodovanega, neokroglega oz. tresočega se orodja ni dovoljeno uporabljati.

Preprečiti je treba poškodbe na plinskih ali vodnih cevih, električni napeljavi in nosilnih zidovih (statika).

sl SLOVENSKO

Izvlecite vtič iz vtičnice, preden začnete z izvajanjem nastavitev, opremljanjem ali vzdrževanja.

Poškodovan ali razpokan dodatni ročaj je treba zamenjati. Stroja ne uporabljajte s poškodovanim dodatnim ročajem.

Poškodovan ali razpokan zaščitni pokrov je treba zamenjati. Stroja s poškodovanim zaščitnim pokrovom ne uporabljajte.

To električno orodje ni predvideno za poliranje. Pri napačni uporabi garancija preneha veljati! Motor se lahko pregreje in električno orodje se lahko poškoduje. Za poliranje priporočamo naše kotne polirne stroje.

Majhne obdelovance je treba pritrdirti. Pri tem jih npr. vpnite v primež.

Če uporabljate na prirobnico montirane plošče za dvojni namen (kombinirane brusne in rezalne plošče), je dovoljeno uporabljati samo naslednje vrste zaščitnih pokrovov: tip A, tip C.

Glejte poglavje 11..

Uporaba pravilnega zaščitnega pokrova:

Napačni zaščitni pokrov lahko vodi do izgube nadzora in hudi telesnih poškodb. Primeri za napačno uporabo:

- pri uporabi obdelovalnega pokrova tipa A za stransko brušenje se lahko zaščitni pokrov in obdelovanec vzajemno motita, kar lahko vodi do pomanjkanja nadzora;
- pri uporabi zaščitnega pokrova tipa B za rezalno brušenje z vezanimi rezalnimi ploščami obstaja povečana nevarnost izpostavljenosti iskrenju in brusnim delcem ter odломljenim delcem brusne plošče v primeru zloma slednje;
- pri uporabi zaščitnega pokrova tipa A, B ali C za rezanje ali stransko brušenje v betonu ali zidovih obstaja povečana nevarnost zaradi izpostavljenosti prahu zaradi izgube nadzora in posledičnega povratnega udarca;
- pri uporabi zaščitnega pokrova tipa A, B ali C s ploščato krtko, ki je debelejša od dovoljene, lahko žice udarijo ob zaščitni pokrov in se zlomijo.

Vedno uporabljajte orodje, primerno za zaščitni pokrov. Glejte poglavje 11..

Zmanjšajte obremenitve s prahom:

A OPOZORILO - Nekateri prahi, ki nastajajo pri brušenju s smirkovim papirjem, žaganju, brušenju, vrtanju in drugih delih, vsebujejo kemikalije, za katere je znano, da povzročajo raka, napake pri rojstvu ali druge napake pri razmnoževanju. Nekateri primeri teh kemikalij so:

- svinec iz premazov, ki vsebujejo svinec;
- mineralni prah iz zidakov, cementa in drugih zidarskih materialov in
- arzen in krom iz kemično obdelanega lesa.

Vaše tveganje zaradi teh snovi se razlikuje glede na to, kako pogosto izvajate to vrsto del. Za zmanjšanje vaše obremenitve s temi kemikalijami: delajte v dobro prezračevanem območju in z odobreno zaščitno opremo, kot so npr. tiste protiprašne maske, razvite posebej za izločevanje mikroskopsko majhnih delcev

To prav tako velja za prahе drugih materialov, kot so npr. nekatere vrste lesa (npr. prah hrasta ali

bukve), kovine in azbest. Nadaljnje znane bolezni so npr. alergične reakcije, bolezni dihal ipd. Ne dovolite, da prah pride v telo.

Upoštevajte smernice (npr. določila za varnost pri delu, odstranjevanje), ki veljajo za vaš material, osebje, primer uporabe in mesto uporabe.

Nastale delce na mestu nastanka prestrezite in preprečite odlaganje v okolju.

Uporabljajte dodatno opremo, primerno za posebna dela. Tako le malo delcev pride nenadzorovano v okolje.

Uporabljajte primerno napravo za odsesovanje prahu.

Obremenitev zaradi prašenja zmanjšate kot sledi:

- izstopajočih delcev in izpušnega zraka stroja ne usmerjajte nase ali osebe v bližini oz. na nakopičen prah;
- uporabite napravo za odsesovanje in/ali čistilnik zraka;
- prezračujte delovno mesto in ga s sesanjem ohranljajte čistega; prah pometite ali spihajete;
- posesajte ali operite zaščitna oblačila; ne ga izpihovati, udarjati ali krtačiti.

5. Pregled

Glejte 2. stran.

- 1 Ročaj za ročno privijanje/odvijanje natezne matice (brez orodja) *
- 2 Natezna matica (brez orodja) *
- 3 Podpora prirobnica
- 4 Vreteno
- 5 Glava za blokado vretena
- 6 Pomično stikalo za vklop/izklop *
- 7 Ročaj
- 8 Nastavljeno kolo za nastavitev števila vrtljajev *
- 9 Zapora (proti nedovoljenemu vklopu oz. za trajni vklop) *
- 10 Pomično stikalo (za vklop/izklop) *
- 11 Dodatni ročaj
- 12 Zaščitni pokrov
- 13 Natezna matica *
- 14 Dvočesni ključ *
- 15 Napenjalni vijak
- 16 Vzvod za pritrdirve zaščitnega pokrova *

* odvisno od opreme/ni priloženo

6. Začetek uporabe

A Pred zagonom preverite, ali se omrežna napetost in omrežna frekvanca, navedeni na tipski ploščici, ujemata s podatki vašega električnega omrežja.

A Vedno predpriklopite FI-zaščitno stikalo (RCD) z navj. sprožilnim tokom 30 mA.

6.1 Namestitev dodatnega ročaja

A Delajte samo z nameščenim dodatnim ročajem (11)! Dodatni ročaj privijte na levo ali desno stran stroja.

6.2 Montaža zaščitnega pokrova

! Zaradi varnosti uporabljajte izključno zaščitni pokrov, predviden za vsakokratno obdelovalno orodje! Napačni zaščitni pokrov lahko vodi do izgube nadzora in ludih telesnih poškodb. Glejte tudi poglavje 11. Dodatna oprema!

W 1100..., W 1150...:

Glejte stran 2, slika C.

- Odvijte vijak (15). Zaščitni pokrov (12) namestite na prikazan položaj.
- Zaščitni pokrov obrnite tako, da bo zaprto območje usmerjeno proti uporabniku.
- Vijak (15) zategnjite, pri čemer mora varovalo proti vrtenju zgrabiti v odprtine.
- Preverite, ali je varno pritrjen: zaščitnega pokrova ne sme biti mogoče obračati.

WP 1200...RT, WE 1500...RT, WEV 1500...RT:

Glejte stran 2, slika D.

- Povlecite za vzvod (16). Zaščitni pokrov (12) namestite na prikazan položaj.
- Izpustite vzvod in obrnite zaščitni pokrov, dokler se vzvod ne zaskoči.
- Povlecite za vzvod (16) in zaščitni pokrov obrnite tako, da bo zaprto območje usmerjeno proti uporabniku.
- Preverite, ali je varno pritrjen: vzvod mora biti zaskočen in zaščitnega pokrova ne sme biti mogoče obračati.



7. Namestitev brusilne plošče

! Pred vsakim opremljanjem stroja: izvlecite električni vtič iz vtichnice. Stroj mora biti izključen in vreteno mora mirovati.

! Pri delih z rezalnimi ploščami je treba zaradi varnosti uporabiti zaščitni pokrov za rezalno brušenje (glejte poglavje 11. Dodatna oprema).

7.1 Blokada vretena

- Pritisnite na gumb za blokado vretena (5) in vretenu (4) ročno obračajte, dokler se gumb za blokado vretena ne bo občutno zaskočil.

7.2 Namešanje brusilne plošče

Glejte stran 2, slika A.

- Namestite podporno prirobnico (3) na vretenu. Pravilno je pritrjena tedaj, ko je na vretenu ni mogoče vrteći.
- Položite brusilno ploščo na podporno prirobnico (3) (glejte zgornje slike). Brusilna plošča mora enakomerno nalegati na podporni prirobnici. Pločevinasta prirobnica rezalnih plošč mora nalegati na podporni prirobnici.

Napotek: podporna prirobnica (3) je pritrjena tako, da je ni mogoče izgubiti. Demontaža: po potrebi jo močno povlecite.

7.3 Pritrditev/popuščanje natezne matice (brez orodja) (odvisno od opreme)

! Natezno matico (brez orodja) (2) zategnjte izključno ročno!

! Pri delu mora ročaj (1) vedno biti plosko sklopjen na natezni matici (2).

Pritrditev natezne matice (brez orodja) (2):

! Če je obdelovalno orodje na vpenjalnem območju debelejše kot 6 mm, natezne matice (brez orodja) ni dovoljeno uporabiti! V tem primeru uporabite natezno matico (13) z dvoočesnim ključem (14).

- Blokirajte vreteno (glejte poglavje 7.1).

- Dvignite ročaj (1) natezne matice.

- Namestite natezno matico (2) na vreteno (4). Glejte sliko, stran 2.

- Na ročaj (1) **ročno** privijte natezno matico v smeri urinega kazalca.

- Ročaj (1) ponovno preklopite navzdol.

Popuščanje natezne matice (brez orodja) (2):


- Blokirajte vreteno (glejte poglavje 7.1).

- Dvignite ročaj (1) natezne matice.

- Natezno matico (2) **ročno** odvijte v nasprotni smeri urinega kazalca.

Napotek: pri močno zategnjeni natezni matici (2) lahko za odvijanje uporabite dvoočesni ključ.

7.4 Pritrditev/popuščanje natezne matice (odvisno od opreme)



Strani natezne matice se med seboj razlikujeta. Natezno matico privijte na vreteno, kot sledi:

Glejte stran 2, slika B.

A) Pri tankih brusilnih ploščah:

Rob natezne matice (13) je usmerjen navzgor, da je mogoče tanko brusilno ploščo varno vpeti.

B) Pri debelih brusilnih ploščah:

Rob natezne matice (13) je usmerjen navzdol, da je mogoče natezno matico varno montirati na vretenu.

- Blokirajte vreteno. Natezno matico (13) s pomočjo dvoočesnega ključa (14) zategnjite v smeri urinega kazalca.

Popuščanje natezne matice:

- Blokirajte vreteno (glejte poglavje 7.1). Natezno matico (13) s pomočjo dvoočesnega ključa (14) odvijte v nasprotni smeri urinega kazalca.

8. Uporaba

8.1 Nastavitev števila vrtljajev (odvisno od opreme)

Na nastavitevem kolesu (8) nastavite priporočeno število vrtljajev. (majhno število = nizko število vrtljajev; veliko število = visoko število vrtljajev)

Rezalno brusilna plošča, brusilna plošča, brusni lonec, diamantna rezalna plošča: **visoko število vrtljajev**

Sčetka: **srednje število vrtljajev**

sl SLOVENSKO

Brusilna plošča: nizko do srednje število vrtljajev

Napotek: Za poliranje priporočamo naše kotne polirne stroje.

8.2 Vklop/izklop

A! Stroj je treba vedno voditi z obema rokama.


A! Vklopite ga šele, ko ga prislonite ob obdelovanec.

A! Preprečiti je treba, da bi stroj še dodatno vsesaval prah in ostružke. Pri vklopu in izklopu s stroja odstranite nakopičen prah. Stroj po izklopu odložite šele, ko se motor povsem zaustavi.

A! Preprečite nemamerni zagon: stroj vedno izključite, ko ste izvlekli vtči iz vtinice ali ob prekinutju električnega napajanja.

A! Pri trajnem vklopu bo stroj deloval naprej, četudi vam bo padel iz roke. Zato stroj vedno držite z obema rokama, stojte stabilno in bodite pri delu skoncentrirani.


Stroji s pomičnim stikalom:



Vklop: pomično stikalo (6) potisnite naprej. Za trajni vklop ga nato preklopite navzdol, dokler se ne zaskoči.

Izklop: pritisnite na zadnji konec pomičnega stikala (6) in ga izpustite.

Stroji z varnostnim stikalom (z zaščitnim stikalom)



Momentni vklop:

Vklop: pritisnite na zaporo (9) in nato pritisnite stikalo (10). Izpustite zaporo (9).

Izklop: izpustite stikalo (10).

Trajni vklop (odvisno od opreme):

Vklop: pritisnite zaporo (9) in jo zadržite. Pritisnite stikalo (10) in ga zadržite. Stroj je sedaj vključen. Sedaj ponovno pritisnite zaporo (9), da blokirate stikalo (10) (trajni vklop).

Izklop: pritisnite izpustite stikalo (10).

8.3 Navodila za delo

Brusenje:

Stroj zmerno pritiskejte in premikajte po površini sem ter tja, da se površina obdelovanca ne segreje premočno.

Grobo struženje: za dober delovni rezultat delajte pod prislonškim kotom 30° - 40°.

Rezalno brušenje:

 Pri rezalnem brušenju vedno delajte v nasprotni smeri (glejte sliko). Sicer obstaja nevarnost, da stroj z zmernim pritiskom naprej, prilagojenim obdelovanemu materialu. Ne zatikajte orodja, ga premočno pritiskajte in nihajte.

Brušenje s smirkovim papirjem:

Stroj zmerno pritiskejte in premikajte po površini sem ter tja, da se površina obdelovanca ne segreje premočno.

Delo z žičnimi ščetkami:

Stroj zmerno pritiskejte ob površino.

9. Čiščenje

Pri obdelavi se lahko v notranjosti električnega orodja odlagajo delci. To vpliva na hlajenje električnega orodja. Prevodne obloge lahko vplivajo na zaščitno izolacijo električnega orodja in povzročijo električne nevarnosti.

Električno orodje redno, pogosto in temeljito posesajte skozi vse sprednje in zadnje zračne reže ali sphajhte s suhim zrakom. Pred tem električno orodje ločite iz električnega napajanja in pri tem nosite zaščitna očala in primerno protiprašno masko. Pri izpihovanju pazite na pravilno odsesavanje!

10. Odpravljanje motenj (odvisno od opreme)

Zaščita pred ponovnim zagonom: stroj ne deluje. Sprožila se je zaščita pred ponovnim zagonom. Če pri vključenem stroju priključite električni vtč ali se po izpadu električnega napajanja tok ponovno vrne, se stroj ne zažene. Stroj izključite in znova vključite.

11. Dodatna oprema

Uporabljajte samo originalno dodatno opremo Metabo.

Glejte 4. stran.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki ustreza zahtevam in karakteristikam, navedenim v teh navodilih za uporabo.

A! Vedno uporabljajte obdelovalno orodje in zaščitni pokrov, predvidena za vsakokratno nalogu. Glejte 4. stran. (Slike so simbolične.)

Naloge:

- 1 = brušenje s površino
- 2 = rezalno brušenje
- 3 = vrtanje luknenj
- 4 = žične krtače
- 5 = brušenje s smirkovim papirjem

Obdelovalno orodje:

- 1.1 = plošča za grobo struženje
- 2.1 = rezalna plošča "kovina"
- 2.2 = rezalna plošča "zid/beton"

2.3 = diamantna rezalna plošča "zid/beton"
 2.4 = rezalna plošča za dvojni namen (kombinirana
 brusna in rezalna brusna plošča)
 3.1 = diamantne vrtalne krone
 4.1 = okrogle krtičke
 4.2 = skodelasta ščetka
 5.1 = lamelni brusni krožnik
 5.2 = brusni krožnik za brusne liste

Predpisani zaščitni pokrov:

Tip A = rezalni zaščitni pokrov/zaščitni pokrov vklj.
 s sponko za zaščitni pokrov za rezalno
 brušenje

Tip B = zaščitni pokrov za brušenje

Tip C = zaščitni pokrov za brušenje in rezalno
 brušenje (kombinacija)

Nadaljnja dodatna oprema:

(glejte tudi www.metabo.com)

A Natezna matica (13)

B Natezna matica (brez orodja) (2)

Celotni program dodatne opreme najdete na
www.metabo.com ali v katalogu dodatne opreme.

12. Popravilo

 Popravila na Metabo električnem orodju naj
 opravlajo le kvalificirani električarji!

Pokvarjen električni kabel lahko zamenjate samo s posebnim, originalnim električnim kablom Metabo, ki ga lahko dobite pri servisni službi Metabo.

Glede električnega orodja Metabo, ki ga je treba popraviti, se obrnite na svojega zastopnika za Metabo. Naslov najdete na www.metabo.com.

Sezname nadomestnih delov lahko prenesete z
www.metabo.com.

13. Varstvo okolja

Nastali brusni prah lahko vsebuje škodljive snovi:
 ne ga odstraniti med gospodinjske odpadke,
 ampak ga odstranite strokovno na ustrezno
 zbirališče za posebne odpadke.

Za okolju prijazno odstranjevanje in recikliranje izrabljenega stroja, embalaže in dodatne opreme upoštevajte nacionalne predpise.

Embalazne materiale je treba odstraniti skladno z njihovo oznako po komunalnih smernicah.

Nadaljnje napotke najdete na www.metabo.com v zavihu Servis.

 Samo za države EU: električnega orodja ne
 mečite med gospodinjske odpadke! V skladu
 z evropsko direktivo 2012/19/ES o odpadnih
 elektronski in električni opremi in nacionalnim
 pravom je treba izrabljene električne naprave
 zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način.

$t_{max,1}$	= najv. dovoljena debelina obdelovalnega orodja na vpenjalnem območju pri uporabi natezne matice (13)
$t_{max,3}$	= najv. dovoljena debelina obdelovalnega orodja
$t_{max,4}$	= najv. dovoljena debelina ploščatih krtič M
I	= dolžina brusilnega vretena
n_0	= število vrtljajev v prostem teku (največje število vrtljajev)
P_1	= nazivna vhodna moč
P_2	= izhodna moč
m	= teža brez električnega kabla

Merske vrednosti določene v skladu z EN 62841.

Stroj je razreda zaščite II

~ izmenični tok

Navedeni tehnični podatki so odvisni od tolerance
 (v skladu z vsakokratnimi veljavnimi standardi).

Emisijske vrednosti

Te vrednosti omogočajo oceniti emisije
 električne orodja in primerjavo različnih električnih
 orodij. Glede na pogojne uporabe, stanje
 električnega orodja ali električnih orodij je lahko
 dejanska obremenitev višja ali manjša. Pri oceni
 upoštevajte delovne premore in faze z manjšo
 obremenitvijo. Na osnovi ustrezno prilagojenih
 ocenjenih vrednosti določite primerne zaščitne
 ukrepe za uporabnika, kot so npr. organizacijski
 ukrepi.

 Brušenje tankih površin ali drugih
 obdelovancev z veliko površino, ki hitro
 začnejo vibrirati, lahko vodi do znatno večje skupne
 emisije hrupa (do 15 dB) kot navedene emisijske
 vrednosti hrupa. Tovrstne obdelovance je treba s
 primernimi ukrepi, kot so npr. namestitev težkih,
 prožnih blažilnih podlog, zaščititi pred odbojem
 hrupa. Tudi pri oceni tveganja zaradi obremenitve
 s hrupom in pri izboru primerne zaščite za sluš je
 treba upoštevati povečane emisije hrupa.

Skupna vrednost nihanja (vektorska vsota treh
 smeri), določena v skladu z EN 62841:

a_h, AG = emisijska vrednost nihanja (brušenje
 površine)

a_h, DS = emisijska vrednost nihanja (brušenje z
 brusno ploščo)

$K_{h,AG/DS}$ = negotovost (nihanje)

Tipična raven hrupa z oceno A:

L_{pA} = raven zvočnega tlaka

L_{WA} = raven zvočnega moči

K_{pA}, K_{WA} = negotovost

 **Nosite zaščito za sluš!**

14. Tehnični podatki

Razlage o podatkih na 3. strani. Spremembe v
 smislu tehničnega napredka so pridržane.

D_{max} = najv. premer obdelovalnega orodja

GARANCIJSKI LIST

Firma in sedež garanta: Metabo d.o.o. Poslovna cna A 12 SI-4208 ŠENČUR

Datum dobave stroja: _____

Oznaka in tip stroja: _____

Serijska številka stroja: _____

Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev po dobavi stroja

Čas zagotavljanja vzdrževanja, nadomestne dele in priklopne aparat: 3 leta po preteklu garancije

Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Območje R Slovenije

Garant jamči za lastnosti, ki so navedene v Priročniku z navodili za uporabo in vzdrževanje ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

Pravice potrošnika:

1. Če stroj, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ogljevalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak (potrošnik mora upoštevati zaporedje zahtevkov, kot so navedeni v nadaljevanju). Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je garant ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora garant potrošniku brezplačno zamenjati stroj z enakim, novim in brezhibnim strojem.
2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje garant obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
3. Če garant v roku za odpravo napake stroja ne popravi ali ne zamenja z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od garanta ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi stroja z novim, plača garant.

Uveljavljanje garancije:

Potrošnik uveljavlja garancijo pri pooblaščenih servisih Garanta, navedenih na garancijskemu listu le ob predloženemu pravilno izpolnjenemu garancijskemu listu in originalnemu računu. Uveljavljanje pravic iz naslova garancije potrošnik uveljavlja osebno, pisno po pošti ali po elektronski pošti. Stroške krije Garant, potrošnik pa je dolžen poskrbeti za pravilno embalirjanje stroja, skladno s pravili dostavne službe.

Opozorilo

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper garanta v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje njegovih pravic, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija ne velja:

V primeru nepooblaščenega posega v blago,

V primeru mehanskih ali električnih okvar zaradi nepravilne uporabe blaga

V primeru poškodb med transportom po izročitvi blaga dostavni službi

V primeru, da za zahtevo za popravilo v garancijskem roku nista priložena garancijski list in originalni račun,

Za celotni potrošni material (krtačke, kabli, maziva, ležaji, itd.).

Ob nakupu blaga garант zagotavlja potrošniku:

tudi navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaščenih servisov;

servis, ki ima pooblastilo garanta za izvajanje servisnih del na blagu ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, če sam ne opravlja te dejavnosti;

brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka;

proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparatne vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

Pooblaščeni servisi za uveljavljanje garancije:

VARESI d.o.o. Cesta v Gorice 2a 1000 Ljubljana Tel: 01/505 75 81 metabo@varesi.si
Elektroservis Povše d. o. o. Kersnikova cesta 2 D 3320 Velenje Tel: 0590-39-252, 031/599-001 info@elektroservis-povse.com



Metabo 3-letna garancija

XXL garancija je na voljo za vse kupce Metabo strojev v roku 4.tedne od dobave stroja.

Potrdilo o 3-letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani <https://portal.metabo-service.com/sl-SI/service-portal/>
Obiščite jo in izpolnite potrebne podatke za 3-letno XXL Metabo garancijo.



Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo®