



| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung                           | PG |
|----------|--------|-------------|---------------------------------------|----|
| 3        | 1      | 315418330   | Getriebegehäuse vollst.               | 32 |
| 4        | 1      | 316097270   | Schaltschieber vollst.                | 13 |
| 7        | 1      | 317004310   | Motor vollst.,10.8V                   | 27 |
| 8        | 1      | 343447710   | Motorgehäuse                          | 25 |
| 9        | 1      | 338133100   | Hinweisschild CAS 12V 18x18           | 12 |
| 10       | 9      | 341704710   | Linsenblechschraube                   | 11 |
| 11       | 1      | 343411930   | Schalter,R+L                          | 11 |
| 12       | 1      | 343411940   | Elektronikschalter,12 V               | 30 |
| 13       | 1      | 338070090   | Leistungsschild 01036000 PoMa BS12    | 12 |
| 14       | 1      | 343447510   | Arretierschieber                      | 11 |
| 15       | 1      | 339138160   | Haken                                 | 13 |
| 16       | 1      | 343435310   | Gewindehülse                          | 11 |
| 20       | 1      | 343447860   | Bit-Depot magnetisch                  | 13 |
| 66       | 1      | 316066720   | Verriegelung vollst.                  | 14 |
| 67       | 2      | 342004180   | Druckfeder                            | 11 |
| 95       | 1      | 343439680   | Abdeckkappe                           | 11 |
| 850      | 1      | 636219000   | Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1 |    |
| 1001     | 1      | 338506400   | Verdrahtungsplan                      |    |

