




1001

Position	Anzahl	Typennummer	Bezeichnung	PG
1	2	339151230	Luftleitscheibe	12
3	1	338129940	Hinweisschild CAS 13,5x13,5	12
4	1	341100940	Sechskantmutter m.Ansatz	12
5	1	316057770	Tellerrad und Ritzel	26
6	2	141110460	Linsenschraube	11
7	1	316068460	Gehaeuse mit Motor vollst.	49
9	4	344101750	Gummipuffer	11
10	1	343084550	Elektronikeinheit,WE 18 BL	48
11	1	316065550	Akkugehaeuse vollst.	25
12	1	338065160	Leistungsschild, 13078000 WB 18 LTX BL 1	11
14	1	342003030	Druckfeder	11
15	1	343430520	Verriegelungsstueck	11
16	1	343430530	Schaltschieber	12
17	3	141120070	Linsenschraube	11
18	1	141123920	Linsenschraube Duo-Taptite	11
19	1	344097550	O-Ring 48 X 1	11
20	2	339060160	Ausgleichsscheibe	12
21	1	343438510	Schaltstange	12
22	1	143192540	O-Ring	11
23	7	141113180	Linsenblechschraube	11
25	1	342004000	Zugfeder	11
26	1	339204450	Schutzhaube D 150 Akku-WS	26
28	1	341031160	Spannflansch	22
29	1	316064680	Quickmutter,M14	22
30	1	343412110	Schaltschieber, rot	11
31	4	141116020	Linsenblechschraube	12
32	1	316040610	Spindelstopp vollst.	14
33	1	316046070	Getriebegehaeuse vollst.	28
34	1	316047590	Spannhebel vollst.	23
35	1	316092970	Spindel vollst.	28
36	1	316092980	Flansch vollst.	35
37	1	316046590	Zusatzhandgriff vollst.	20
38	1	316062620	Filter vollst.	20
39	1	338126860	Typenschild Features 013078XXX WB 18 LTX	11
40	1	338127740	Hinweisschild Fast Brake	14
75	1	343411790	Defond µ-Schalter DMU-1112D-006	19
880	1	344130910	Tube Fett 100G	24
1001	1	338510160	Verdrahtungsplan	

