



Position	Anzahl	Typennummer	Bezeichnung	PG
7	1	343432470	Gehaeuse m.Deckel	27
8	1	343394790	Schaltschieber	11
9	1	343394770	Druckstueck	11
10	1	342021670	Schenkelfeder	11
11	1	343433250	Schaltschieber,R/L	11
12	1	316051650	Schaltschieber vollst.	13
13	11	141113180	Linseblechschraube	11
14	1	316051390	Getriebe vollst.,Quick	38
15	1	310011160	Anker vollst.,18 V	36
17	1	338059370	Leistungsschild	13
22	1	338129940	Hinweisschild CAS 13,5x13,5	12
30	1	314001030	Zusatzhandgriff vollst.	23
31	1	339137270	Haken	13
32	1	343448690	Bit-Depot 18 V	13
41	1	343083610	Stellrad vollst.	26
42	1	316053840	Schalter vollst. mit Kohlehalter	45
43	1	143160120	Ferritring	13
95	1	343439680	Abdeckkappe	11
850	1	627240000	Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1M	
1001	1	338505830	Verdrahtungsplan	

