



| Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
|---------|-------|------------------|---|----|
| 1 | 4 | 1349733532 | Linsenschraube mit Kreuzschlitz PT-KB | 19 |
| 2 | 2 | 1349733273 | Handgriff TP/TPF/TPS/PS | 25 |
| 3 | 1 | 1349733222 | Ueberwurfmutter TPF 6600 SN PS 18000 SN | 20 |
| 4 | 1 | 1349733230 | Kugel TP/TPF/TPS/PS | 11 |
| 5 | 1 | 1349733249 | Kugelgehaeuse Entlueftung | 20 |
| 6 | 9 | 1349733729 | Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz | 13 |
| 7 | 1 | 1349733206 | Motor Stuetzring PS 18000 SN | 35 |
| 8 | 1 | 1349733508 | PODKLADKA,D8x16x0,75 | 11 |
| 9 | 1 | 1349733184 | Pumpenlaufgrad PS 18000 SN | 23 |
| 10 | 1 | 1349733516 | Sechskantmutter M8 V2A | 13 |
| 11 | 1 | 1349733214 | Flachdichtung PS 18000 SN | 22 |
| 12 | 1 | 343443270 | STOPA cpl. | 49 |
| 13 | 2 | 7632733300 | O-Ring | 14 |
| 15 | 1 | 0903064854 | Winkelanschlussstueck mit Multiadapter | |
| 16 | 1 | 1349733371 | Bodenplatte TP 13000 S PS 15000 S | 24 |
| 17 | 1 | 1349733567 | Kreuzschlitzschraube PT-KB 4x14 VA | 16 |
| 99 | 1 | 399999990 | CZESC TUTAJ NIEPOTRZEBNA | |